



Nakrętki PE, PP
oraz zmieszane
odpady nakrętek z folią

WYMOGI JAKOŚCIOWE



ILOŚĆ

Minimalna ilość – 4 T

JAKOŚĆ

Dopuszczalna zawartość zanieczyszczeń:

Papier, drewno, szkło, tekstylia, guma,
opakowania wielomateriałowe, piasek,
ziemia – do 2 % całkowitego ciężaru.

W dostarczonym towarze niedopuszczalna
jest obecność kamieni, przedmiotów
metalowych i innych ciał obcych. Ponadto
odpady nie mogą być zanieczyszczone
klejem, smołą, olejami oraz innymi trudno
zmywalnymi substancjami.

PAKOWANIE

Dostarczany odpad powinien być pakowany
do big-bagów lub mniejszych opakowań.

TRANSPORT

Transport dostawcy – możliwość dowozu
dowolnej ilości towaru. Transport odbiorcy
– wymagany minimalny załadunek 4 ton.

RECYKLING

Zobowiązujemy się na pisemny wniosek
dostawcy do wystawienia dokumentów
potwierdzających recykling i odzysk
dostarczonych odpadów.