



Przemiały innych tworzyw
(ABS, PA, PC, PU itp)

WYMOGI JAKOŚCIOWE



ILOŚĆ

Minimalna ilość – 10 T

JAKOŚĆ

Przemiały powinny być suche, czyste i wolne od wszelkich zanieczyszczeń.

PAKOWANIE

Dostarczany towar powinien być pakowany do big-bagów lub oktabin.

TRANSPORT

Transport dostawcy lub odbiorcy – wymagany minimalny załadunek 10 ton.

RECYKLING

Zobowiązujemy się na pisemny wniosek dostawcy do wystawienia dokumentów potwierdzających recykling i odzysk dostarczonych odpadów.