



Przemiały PE, PP
poch. z nakrętek,
zbiorników samochodowych,
skrzynek itp.

WYMOGI JAKOŚCIOWE



ILOŚĆ

Minimalna ilość – 10 T

JAKOŚĆ

Przemiały PE, PP powinny być suche, czyste i wolne od wszelkich zanieczyszczeń.

PAKOWANIE

Dostarczany towar powinien być pakowany do big-bagów lub oktabin.

TRANSPORT

Transport dostawcy lub odbiorcy
– wymagany minimalny załadunek 10 ton.

RECYKLING

Zobowiązujemy się na pisemny wniosek dostawcy do wystawienia dokumentów potwierdzających recykling i odzysk dostarczonych odpadów.