



Opakowania  
po chemii gospodarczej,  
beczki, kanistry

## WYMOGI JAKOŚCIOWE



### ILOŚĆ

Minimalna ilość – 4 T

### JAKOŚĆ

Opady opakowaniowe po chemii gospodarczej powinny zawierać: butelki PE i PP, kanistry, beczki. Dostarczany odpad nie powinien zawierać tzw. tworzyw twardych, butelek PET, PCV, PS oraz wtrąceń innych tworzyw. Łączna waga zanieczyszczeń nie może przekroczyć:

- dla tworzyw twardych
  - 3% całkowitego ciężaru dostawy,
- dla pozostałych zanieczyszczeń
  - 2% całkowitego ciężaru dostawy,
- dla papieru, drewna, szkła itd.
  - 1% całkowitego ciężaru dostawy.

W dostarczonym towarze niedopuszczalna jest obecność kamieni, przedmiotów metalowych i innych ciał obcych. Ponadto odpady po chemii gospodarczej nie mogą być zanieczyszczone klejem, smołą, olejami oraz innymi trudno zmywalnymi substancjami.

### PAKOWANIE

Dostarczany odpad powinien występować w formie sprasowanej (zbelowanej).

### TRANSPORT

Transport dostawcy – możliwość dowozu dowolnej ilości towaru. Transport odbiorcy – wymagany minimalny załadunek 4 ton.

### RECYKLING

Zobowiązujemy się na pisemny wniosek dostawcy do wystawienia dokumentów potwierdzających recykling i odzysk dostarczonych odpadów.